

Technische Änderung zu HDC RockStar® ModuPlug MBUS 2

Sehr geehrte Damen und Herren,


Produktänderungen dienen der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.

1. Ausgangssituation

Möglichkeit einer leitenden Verbindung zwischen ModuPlug Rahmen und Schirmkontakt.

2. Technische Änderung

- Geometrische Optimierung des Kontaktträgers zur Aufnahme eines Metallclip.
- Bedruckung optimiert. Erhabene Beschriftung durch Laserdruck ersetzt.



3. Grund der Änderung

- Produktverbesserung
- Möglichkeit zur Aufnahme eines Metallclip

4. Verfügbarkeit

Q2 / 2020

5. Betroffene Artikel

1428990000 HDC MBUS 2 MC
1429020000 HDC MBUS 2 FC

6. Daten

PCN-Nummer: PCN-PB72-20200131-00-A
Datum der Veröffentlichung: 31.01.2020
Gültigkeitsdauer: Bis auf Widerruf
Revisionsnummer: 00-A

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: www.weidmueller.com/contact

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26, 32758 Detmold

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**