

Sicherheitshinweise	
	GEFAHR Durch Nichtbeachtung der Warnhinweise können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden entstehen! Zur sicheren Installation und zum sicheren Betrieb des Gerätes ist folgendes zu berücksichtigen: - Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden, das mit nationalen und internationalen Gesetzen, Vorschriften und Standards in der entsprechenden Einsatzregion vertraut ist. - Vor dem Abschluss des festen Einbaus darf am Gerät keine gefährliche Spannung angelegt werden. - Bei Anwendungen in denen gefährliche Spannungen an den Ein-/Ausgängen des Gerätes angeschlossen sind, ist auf genügend Abstand bzw. Isolation von Leitungen, Anschlussklemmen und Gehäusen zur Umgebung (inkl. Nebengeräten) zu achten, um den Schutz vor elektrischem Schlag zu gewährleisten. - Eine Reparatur des Gerätes durch den Kunden ist nicht erlaubt. - Wenn das Gerät auf eine nicht vom Hersteller vorgesehene Weise benutzt wird, kann der von dem Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
	WARNUNG - Alle gültigen technischen Anforderungen und Betriebshinweise sind vor der Installation, Inbetriebnahme und Wartung zu berücksichtigen. - Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung, Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden. - Das Gerät darf keinem Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. - Alle Geräte können für Messkategorie II und Verschmutzungsgrad 2 verwendet werden. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie auch in einer Einsatzhöhe von bis zu 2000 m sicher funktionieren. - Das Gerät ist mit Feldverdrahtungsanschlüssen ausgestattet und wird von einem Netzteil mit doppelter/verstärkter Isolierung versorgt. - Das Produktionsjahr kann den ersten zwei Zahlen der Seriennummer entnommen werden. - Das Gerät darf nur in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist. - Die Bedienungsanleitung, die Konfigurationssoftware, sowie andere Zertifikate und weitere Informationen stehen unter www.weidmueller.com zum Download bereit. - Bei diesem Gerät handelt es sich um ein offenes Gerät („open-type“ Gerät), das in einem Gehäuse installiert werden muss, das für die Umgebung geeignet und nur mithilfe eines Werkzeugs zugänglich ist.
	VORSICHT Bei der Handhabung der Geräte sind die entsprechenden Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu beachten.

Indicazioni di sicurezza	
	PERICOLO La mancata osservanza delle avvertenze può causare lesioni gravi e/o danni alla proprietà. Per un'installazione e un funzionamento sicuro dell'apparecchio, attenersi a quanto indicato di seguito: - L'apparecchio può essere installato solo da personale specializzato e qualificato che abbia dimestichezza con le leggi, le normative e le direttive nazionali e internazionali per la regione di utilizzo in questione. - Non dare tensione elettrica pericolosa all'apparecchio prima della conclusione dell'installazione fissa. - Per le applicazioni in cui vengono collegate tensioni pericolose agli ingressi/alle uscite dell'apparecchio, occorre mantenere una distanza di assicurare un isolamento sufficienti in relazione ai cavi, ai morsetti di collegamento e alle custodie rispetto all'ambiente circostante (compresi gli apparecchi accessori), al fine di garantire la protezione dalle scosse elettriche. - La riparazione dell'apparecchio da parte del cliente non è consentita. - Se l'apparecchio viene utilizzato in modo diverso rispetto a quanto specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchio potrebbe risultare ridotta.
	AVVERTENZA - Tutti i requisiti tecnici e le indicazioni per l'uso devono essere tenuti in considerazione prima dell'installazione, della messa in servizio e della manutenzione. - Evitare la luce solare diretta, lo sviluppo di grandi quantità di polvere, il calore e le vibrazioni e gli urti meccanici. - L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o a forte umidità. - Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati per la categoria di misura II e il grado di lordura 2. Gli apparecchi sono progettati in modo da funzionare in sicurezza anche a un'altitudine massima di 2000 m. - L'apparecchio è munito di morsetti per il cablaggio del campo ed è alimentato da un alimentatore con isolamento doppio/rinforzato. - L'anno di produzione è indicato dalle prime due cifre del numero di serie. - L'apparecchio può essere pulito, una volta scollegato dalla tensione elettrica, con un panno leggermente inumidito con acqua distillata. - Il manuale d'uso, il software di configurazione e altri certificati e informazioni possono essere scaricati dal sito www.weidmueller.com. - Questa apparecchiatura è un dispositivo aperto (dispositivo “open-type”) che deve essere installato in una custodia adatta alle condizioni ambientali e accessibile solo con l'ausilio di un utensile
	ATTENZIONE Per la manipolazione degli apparecchi occorre attenersi alle misure di sicurezza in materia di prevenzione delle scariche elettriche (ESD).

Safety instructions	
	DANGER Non-observance of the warnings may lead to serious injuries and/or damage to property. For safe installation and safe operation the following must be observed: - The device may only be installed by qualified personnel familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this region. - Until the device is installed, do not connect hazardous voltages to the device. - In applications where hazardous voltage is connected to in-/outputs of the device, sufficient spacing or isolation from wires, terminals and enclosure to surroundings (incl. neighbouring devices), must be ensured to maintain protection against electric shock. - A repair of the device by the customer is not allowed. - If the device is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the device may be impaired.
	WARNING - Prior to installation, commissioning and maintenance of the device, the related safety regulations, technical specifications and operating instructions must be observed. - Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock as well as rain and heavy moisture. - All devices can be used for Measurement Category II and Pollution Degree 2. The device is designed to be safe at least under an altitude up to 2000 m. - The device is provided with field wiring terminals and shall be supplied from a power supply having double or reinforced insulation. - Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number. - When disconnected, the device may be cleaned with a cloth moistened with distilled water. - Documentation, configuration software, permits and other information can be found on the internet at www.weidmueller.com. - This equipment is an open-type device and is meant to be installed in an enclosure suitable for the environment that is only accessible with the use of a tool.
	CAUTION Appropriate safety measures against electrostatic discharge (ESD) are be considered when handling the devices.

Indicaciones de seguridad	
	PELIGRO Si no se tienen en cuenta las advertencias, se pueden producir lesiones personales graves y/o daños materiales. Para una instalación y funcionamiento seguros del equipo debe tener presente lo siguiente: - El equipo sólo debe ser instalado por personal técnico autorizado y familiarizado con las leyes, directivas y normas nacionales e internacionales de la región en la que está previsto realizar la instalación del equipo. - Antes de finalizar el montaje fijo, el aparato no debe exponerse a tensiones peligrosas. - En aplicaciones en las que hay tensiones peligrosas conectadas a las entradas/salidas del aparato, debe procurar una distancia o aislamiento suficiente entre cables, bornes de conexión y carcasas y el entorno (incluidos aparatos secundarios) para asegurar la protección frente a posibles electrocuciones. - El cliente no está autorizado a reparar el dispositivo. - Si el dispositivo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, puede disminuir la protección proporcionada por el dispositivo.
	ADVERTENCIA - Todos los requisitos técnicos e instrucciones de operación y funcionamiento vigentes deben tenerse presentes antes de la instalación, puesta en marcha o mantenimiento. - Debe evitarse la radiación solar directa, fuerte generación de polvo, calor, esfuerzos mecánicos y golpes. - El aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la fuerte presencia de humedad. - Todos los aparatos pueden utilizarse para la categoría de medición II y el grado de ensuciamiento 2. Los aparatos han sido diseñados de forma que incluso a una altura de utilización de hasta 2000 m pueda funcionar con seguridad. - El aparato está equipado con conexiones de cableado de campo y recibe suministro de una fuente de alimentación con aislamiento doble/reforzado. - El año de fabricación figura en los primeros dos dígitos del número de serie. - El aparato puede limpiarse con un trapo ligeramente humedecido en agua destilada, una vez se encuentre libre de tensión. - El manual de operación, el software de configuración, así como otros certificados e informaciones están disponibles en la página web www.weidmueller.com para su descarga. - Este es un dispositivo abierto (dispositivo “open-type”) que debe instalarse dentro de una carcasa apropiada para su entorno de uso, que únicamente es accesible con ayuda de una herramienta.
	ATENCIÓN Durante la manipulación de los aparatos deben observarse las medidas de protección frente a descarga electrostática correspondientes.

Avertissements de sécurité	
	DANGER Le non-respect de ces avertissements risque de provoquer des blessures graves et/ou des dommages matériels importants. Afin que l'installation et le fonctionnement de l'appareil soient sécurisés, tenir compte de ce qui suit : - L'appareil ne doit être installé que par une personne spécialisée qualifiée, familiarisée avec les lois, directives et normes nationales et internationales en vigueur dans la région d'utilisation du produit. - Avant de terminer le montage fixe, n'appliquer aucune tension dangereuse sur l'appareil. - Dans les applications pour lesquelles des tensions dangereuses sont appliquées aux entrées/sorties de l'appareil, il faut veiller à garder une distance ou une isolation suffisante entre les câbles, bornes de connexion et boîtier par rapport à l'environnement (appareils voisins compris) afin de garantir la protection contre les chocs électriques. - Il est interdit au client de réparer le dispositif. - Si le dispositif est utilisé d'une manière différente de celle spécifiée par le fabricant, la protection assurée par le dispositif risque d'être altérée.
	AVERTISSEMENT - Toutes les exigences techniques et consignes d'utilisation doivent être prises en compte avant l'installation, la mise en service et la maintenance. - Eviter le rayonnement solaire direct, les fortes poussières, chaleurs, secousses mécaniques et les chocs. - L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à une forte humidité. - Tous les appareils peuvent être utilisés pour la classe de mesure II et le degré de pollution 2. Les appareils sont conçus de telle sorte qu'ils peuvent même fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 2000 m, en toute sécurité. - L'appareil est équipé de connexions pour câblage en unité et s'alimente par un bloc secteur à isolation double/renforcée. - Vous trouverez l'année de fabrication par les deux premiers chiffres du numéro de série. - L'appareil peut se nettoyer à l'état hors tension à l'aide d'un chiffon, légèrement humidifié à l'eau distillée. - Le mode d'emploi, le logiciel de configuration ainsi que les certificats et autres informations peuvent être téléchargées sur le site Internet www.weidmueller.com. - Cet appareil est un appareil ouvert (appareil « open-type ») qui doit être installé dans un boîtier adapté à l'environnement concerné et accessible uniquement à l'aide d'un outil.
	ATTENTION Lors de la manipulation des appareils, respecter les dispositions adéquates de protection contre les décharges électrostatiques (pointes de tension).


安全须知	
	危险 不遵守警告事项的规定可能会导致人员严重受伤和/或财物损坏。 为保证安装和操作安全，请务必下列规程： - 只有熟悉相关国家和国际法规、法令和标准，且具有相应资质的人员，才能安装装置。 - 在装置安装妥当前，切勿将危险电压接通至装置。 - 在应用中，装置的输入/输出如果要接入危险电压，必须保证导线、端子和外壳与四周（包括相邻的装置）之间有充分的空间间隔或隔离，以确保防触电保护有效。 - 严禁用户自行对设备进行维修。 - 如不能遵照厂商规定的方法使用设备，则可能影响设备的防护等级。
	警告 - 必须遵照相关安全规程、技术规格和操作规程，对设备进行安装、试运行和维护。 - 避免日晒、粉尘、高温、机械振动和冲击，以及雨淋和高湿环境。 - 所有装置都符合 II 类测量和污染等级 2 级的要求。该装置的设计保证其在海拔 2000 米以内能安全工作。 - 装置配有接线端子，且其电源具有双重绝缘或强化绝缘。 - 可从序列号的前两位读取装置的制造年份。 - 断开电源后，可以将布块用蒸馏水沾湿，以清洁装置。 - 登录魏德米勒网站 www.weidmueller.com，即可查阅文档、配置软件、许可证以及其他信息。 - 该装置是一款开放式的设备，应安装在与环境相适应的外壳中，外壳必须使用工具方可进入。
	注意 在对装置进行操作时，必须注意对静电放电(ESD)采取适当的安全措施。

	Bedienungsanleitung Einphasiges Spannungsüberwachungsrelais: ACT20P-VMR-1PH-H-P	Weidmüller  Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 16 32758 Detmold, Germany Phone +49 (0) 5231 14-0 Fax +49 (0) 5231 14-292083 www.weidmueller.com
	Operating instructions Single-phase voltage setpoint limit monitor relay: ACT20P-VMR-1PH-H-P	
	Mode d'emploi Relais de surveillance de seuil pour tension monophasée : ACT20P-VMR-1PH-H-P	
	Istruzioni per l'uso Relè di monitoraggio soglia di tensione monofase: ACT20P-VMR-1PH-H-P	
	Instrucciones de empleo Relé de control de límite nominal de voltaje monofásico: ACT20P-VMR-1PH-H-P	
	操作规程 单相电压设定点限值监控继电器: ACT20P-VMR-1PH-H-P	
ACT20P-VMR-1PH-H-P 7760054359		




Abbildung ähnlich / Illustration similar
2547050000/01/10-2018

A Montage und Demontage / Mounting and demounting / Montage et démontage / Montaggio è smontaggio / Montaje y desmontaje / 安装和拆卸




B Bedien- und Anzeigeelemente / Operational and display elements / Éléments de commande et d'affichage / Gli elementi di comando e visualizzazione / Elementos de mando y de indicación / 控制及显示器



C Anschlussbelegung / Electrical connections / Raccordements / Assegnazione dei collegamenti / Asignación de conexión / 电气连接

Terminal	Function		Connector	Terminal	Function	Connector
	Relay 1	Relay 2				
25		COM	output channel 2	E	0 V	input
				U1	110 V AC/DC	
28		NO		U2	240 V AC/DC	
26		NC	output channel 1	U3	400 V AC/DC	power supply
18	NO			A1	+ / ~	
16	NC					
A2	- / ~		power supply	15	COM	output channel 1

D Anwendung / Application / Application / Applicazione / Aplicación / 应用



Werkseinstellung / Default Settings / Réglage d'usine / Impostazione di fabbrica / Ajuste de fábrica / 默认设置

Parameters	
SW1	both Relays activated
SW2	2x 1CO
SW3	locking inactive
SW4	alarm delay only upon alarm switch on

DEUTSCH

Der ACT20P-VMR-1PH-H-P ist ein Überwachungsrelais für eine Gleichspannung oder einphasige Wechselspannung. Das Gerät besitzt zwei voneinander unabhängige Relaisausgänge, die bei Über-/Unterschreitung voreingestellter Spannungsgrenzwerte alarmieren. Zusätzlich kann die Alarmierung mit einer einstellbaren Zeitverzögerung erfolgen.

Eigenschaften

- manuelle frontseitige Konfiguration über DIP-Schalter, Potentiometer und Drehschalter
- verschiedene Alarmfunktionen: oberer/unterer Grenzwertalarm, Fensteralarm
- einstellbare Start- und Alarmverzögerung
- Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LEDs
- galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang 1, Ausgang 2 und Versorgung

A Montage und Demontage

- A1 Das Gerät kann auf eine TS 35 Tragschiene aufgerastet werden.
A2 Zur Demontage wird der Raftstül mit einem Schraubendreher entriegelt.
A3 Leiter anschließen / Leiter lösen

B Bedien- und Anzeigeelemente

DIP-Schalter	Funktion	Schalterstellung	
		OFF	ON
SW1	Betriebszustände der Relais im Normalzustand des Gerätes	beide Relais aktiviert	beide Relais nicht aktiviert
SW2	Relaisfunktion	2x 1CO	1x 2CO
SW3	Verriegelung	inaktiv	aktiv
SW4	Alarmverzögerung	nur beim Einschalten des Alarms	beim Ein- und Ausschalten des Alarms

Potentiometer	Beschreibung
START (POT1)	Startverzögerungszeit: 0...10 s
MAX (POT2)	Überspannungsgrenzwert: 70...120 % U _N
MIN (POT3)	Unterspannungsgrenzwert: 50...100 % U _N
DELAY (POT4)	Alarmverzögerungszeit: 0...10 s
FUNCTION (POT5)	Alarmfunktion: O (Überspannungsalarm) U (Unterspannungsalarm), W (Fensteralarm), W+L (Fensteralarm + Selbsthaltung), U+L (Unterspannungsalarm + Selbsthaltung), O+L (Überspannungsalarm + Selbsthaltung)

LED	aus	an	blinkend
MAX	kein Überspannungsalarm	Überspannungsalarm	Überspannungsalarm mit Alarmverzögerung
MIN	kein Unterspannungsalarm	Unterspannungsalarm	Unterspannungsalarm mit Alarmverzögerung
PWR	Gerät defekt	störungs-freier Betrieb	Startverzögerung aktiv
RLY	beide Relais nicht aktiviert	beide Relais aktiviert	nur ein Relais aktiviert

Funktionsbeschreibung und Begriffserklärungen

Das Gerät besitzt drei Spannungseingänge mit unterschiedlichen Spannungsmessbereichen. Davon darf nur ein Eingang betrieben werden.

Die Konfiguration des Gerätes darf auch während des Betriebes erfolgen. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

Startverzögerung

Die Startverzögerung blendet Fehlalarme aus, die beim Anlegen oder Einschalten der Versorgungsspannung auftreten können. Mit dem Potentiometer „START“ stellen Sie die Dauer der Startverzögerung ein.

Alarmverzögerung

Die Alarmverzögerung blendet Störsignale aus. Mit dem DIP-Schalter „SW4“ stellen Sie die Funktionsweise der Alarmverzögerung ein. In der Schalterstellung „OFF“ arbeitet das Gerät nur beim Einschalten des Alarms mit einer Alarmverzögerung. In der Schalterstellung „ON“ arbeitet das Gerät beim Einschalten und Ausschalten des Alarms mit einer Alarmverzögerung. Mit dem Potentiometer „DELAY“ stellen Sie die Dauer der Alarmverzögerung ein.

Betriebszustände der Relais

Mit dem DIP-Schalter „SW1“ stellen Sie den Betriebszustand der Relais ein. In der Schalterstellung „OFF“ sind im Normalzustand des Gerätes beide Wechslerrelais (Relais 1 und 2) aktiviert. In der Schalterstellung „ON“ sind im Normalzustand des Gerätes beide Wechslerrelais (Relais 1 und 2) deaktiviert. Mit dem DIP-Schalter „SW2“ stellen Sie die Arbeitsweise der Relais ein. In der Schalterstellung „ON“ arbeiten die Relais abhängig voneinander (1x 2CO). In der Schalterstellung „OFF“ arbeiten die Relais unabhängig voneinander (2x 1CO).

Verriegelung der Einstellelemente

Mit dem DIP-Schalter „SW3“ können Sie die Einstellelemente gegen unbeabsichtigtes Verstellen verriegeln (Schalterstellung „ON“).

Selbsthaltung (engl. latching)

In den „DELAY“ Einstellungen „O“, „U“ und „W“ alarmiert das Gerät nur, solange die Alarmbedingungen bestehen (engl. non-latching). In den Einstellungen „O+L“, „U+L“ und „W+L“ wird der Alarmzustand der Relais gehalten (engl. latching). Dieser Zustand kann nur durch einen Gerätereustart zurückgesetzt werden.

ENGLISH

The ACT20P-VMR-1PH-H-P is a monitoring relay for DC voltage or single-phase AC voltage. The device has two independent relay outputs which emit an alarm when levels exceed or fall below preset voltage limits. The alarm can also be set to trigger after an adjustable time delay.

Features

- Manual front-sided configuration via DIP switch, potentiometer and rotary switch
- Various alarm functions: upper/lower limit value alarm, window alarm
- Adjustable start and alarm delay
- Front LEDs indicates operation status and mal-function
- 4-way galvanic isolation between input, output 1, output 2 and power supply

A Mounting and demounting

- A1 The product is designed to be mounted on-to a TS 35 DIN rail. It clips onto the rail via a spring-loaded mounting foot.
A2 It can be removed via a spring release on the edge of the product near the mounting rail.
A3 Connecting the conductor / Releasing the conductor

B Operating and display elements

DIP switch	Function	Switch position	
		OFF	ON
SW1	relay operational states for normal device conditions	both relays activated	both relays not activated
SW2	relay function	2x 1CO	1x 2CO
SW3	locking	inactive	active
SW4	alarm delay	only upon switching on the alarm	upon switching the alarm on and off

Potentiometer	Description
START (POT1)	start delay time: 0...10 s
MAX (POT2)	overvoltage limit value: 70...120 % U _N
MIN (POT3)	undervoltage limit value: 50...100 % U _N
DELAY (POT4)	alarm delay time: 0...10 s
FUNCTION (POT5)	alarm function: O (overvoltage alarm) U (undervoltage alarm), W (window alarm), W+L (window alarm + latching), U+L (undervoltage alarm + latching), O+L (overvoltage alarm + latching)

LED	off	on	flashing
MAX	no overvoltage alarm	overvoltage alarm	overvoltage alarm with alarm delay
MIN	no undervoltage alarm	undervoltage alarm	undervoltage alarm with alarm delay
PWR	device faulty	trouble-free operation	start delay activated
RLY	both relays not activated	both relays activated	only one relay activated

Functional description and explanation of terms

The device has three voltage inputs with different voltage measuring ranges of these. Only one input can be operated.

The device can also be configured during operation. A restart is not required.

Start delay

The start delay hides error alarms which can occur when the supply voltage is connected or switched on. The “START” potentiometer is used to adjust the length of the start delay.

Alarm delay

The alarm delay masks out interference signals. Alarm delay functionality can be set with the DIP switch “SW4”. If the switch is set to “OFF”, the device operates only by switching on the alarm with an alarm delay. If the device is set to “ON”, the device operates by switching the alarm on and off with an alarm delay. The length of the alarm delay can be set using the potentiometer setting “DELAY”.

Relay operational states

Use the “SW1” DIP switch to set the operational state of the relay. If the switch is in the “OFF” position, both contact relays (relay 1 and 2) are activated under normal conditions. If the switch is in the “ON” position, both contact relays (relay 1 and 2) are deactivated under normal conditions. Relay operation can be set with the DIP switch “SW2”. The relays work dependently of each other when the switch is set to “ON” (1x 2CO). The relays work independently of each other when the switch is set to “OFF” (2x 1CO).

Locking the setting elements

The DIP switch “SW3” (switch set to “ON”) can be used to lock the setting elements against unintentional adjustment.

Self-locking (latching)

The “DELAY” settings “O”, “U” and “W” cause the device to trigger an alarm as long as the alarm conditions persist (non-latching). The alarm condition of the relay is maintained (latching) with the settings “O+L”, “U+L”, and “W+L”. The condition can only be reset by restarting the device.

FRANÇAIS

L'isolateur ACT20P-VMR-1PH-H-P est un relais de surveillance pour tension continue ou tension alternative monophasée. Cet appareil possède deux sorties relais indépendantes l'une de l'autre, qui envoient un signal d'alarme en cas de dépassement inférieur ou supérieur des seuils de tension prédéfinis. L'alarme peut également être paramétrée pour se déclencher après un délai réglable.

Caractéristiques

- Configuration manuelle frontale via DIP switch, potentiomètre et interrupteur rotatif
- Diverses alarmes : alarme valeur limite haute/basse, alarme fenêtre
- Temporisation réglable du démarrage et de l'alarme
- Affichage des états de fonctionnement et des erreurs par LED en face avant
- Séparation galvanique 4 voies entre entrée, sortie 1, sortie 2 et alimentation

A Montage et démontage

- A1 L'appareil peut se clipser sur un rail support TS 35.
A2 Pour le démontage, il suffit de déverrouiller le cran d'arrêt à l'aide d'un tournevis.
A3 Raccordement du conducteur / Libération du conducteur

Description du fonctionnement et définitions

L'appareil est doté de trois entrées de tension avec différentes plages de mesure de tension. Une seule de ces entrées peut être exploitée.

La configuration de l'appareil n'est possible qu'en cours de fonctionnement. Aucun redémarrage n'est nécessaire.

Temporisation du démarrage

La temporisation du démarrage masque les fausses alarmes susceptibles de se déclencher lors de l'application de la tension d'alimentation ou de la mise sous tension. Avec le potentiomètre « START », réglez la durée de la temporisation du démarrage.

Temporisation d'alarme

La temporisation d'alarme permet de masquer les signaux parasites. La fonction de temporisation d'alarme est réglable par le DIP switch « SW4 ». Si l'interrupteur est réglé sur « OFF », l'appareil ne fait qu'allumer l'alarme en appliquant la temporisation d'alarme. Si l'appareil est réglé sur « ON », l'appareil allume et éteint l'alarme en appliquant la temporisation d'alarme. La durée de la temporisation d'alarme peut être réglée à l'aide du potentiomètre de « DELAY »

États de fonctionnement des relais

Avec le DIP-switch « SW1 », réglez l'état de fonctionnement des relais. En position « OFF », les deux relais inverseurs (relais 1 et 2) sont actifs en mode de fonctionnement normal de l'appareil. En position « ON », les deux relais inverseurs (relais 1 et 2) sont désactivés en mode de fonctionnement normal de l'appareil. Le fonctionnement du relais est réglable à l'aide du DIP switch « SW2 ». Lorsque l'interrupteur est sur « ON », les relais fonctionnent en interdépendance (1x 2CO). Lorsque l'interrupteur est sur « OFF », les relais fonctionnent indépendamment l'un de l'autre (2x 1CO).

Verrouillage des éléments de réglage

Le DIP switch « SW3 » (interrupteur sur « ON ») peut être utilisé pour verrouiller les éléments de réglage contre tout dérèglage involontaire.


Auto-verrouillage (anglais « latching »)

Les réglages « O », « U » et « W » de « DELAY » entraînent le déclenchement d'une alarme qui durera tant que les conditions de l'alarme persistent (pas d'enclenchement). L'alarme du relais est maintenue (enclenchement) à l'aide du réglage « O+L », « U+L » et « W+L ». L'alarme ne peut être réinitialisée qu'en redémarrant l'appareil.


Potentiomètre	Description
START (POT1)	durée de temporisation du démarrage : 0...10 s
MAX (POT2)	valeur limite de surtension : 70...120 % U _N
MIN (POT3)	valeur limite de sous-tension : 50...100 % U _N
DELAY (POT4)	période de temporisation d'alarme : 0...10 s
FUNCTION (POT5)	fonction alarme : O (alarme de surtension) U (alarme de sous-tension), W (alarme fenêtre), W+L (alarme fenêtre + auto-verrouillage), U+L (alarme de sous-tension + auto-verrouillage), O+L (alarme de surtension + auto-verrouillage)

LED	éteinte	allumée	clignotante
MAX	pas d'alarme de surtension	alarme de surtension	alarme de surtension avec temporisation d'alarme
MIN	pas d'alarme de sous-tension	alarme de sous-tension	alarme de sous-tension avec temporisation d'alarme
PWR	appareil défectueux	fonctionnement sans anomalie	temporisation du démarrage activée
RLY	aucun des deux relais activés	les deux relais activés	un seul relais activé

A Montage und Demontage / Mounting and demounting / Montage et démontage / Montaggio è smontaggio / Montaje y desmontaje / 安装和拆卸




B Bedien- und Anzeigeelemente / Operational and display elements / Éléments de commande et d'affichage / Gli elementi di comando e visualizzazione / Elementos de mando y de indicación / 控制及显示器



C Anschlussbelegung / Electrical connections / Raccordements / Assegnazione dei collegamenti / Asignación de conexión / 电气连接

Terminal	Function		Connector	Terminal	Function	Connector
	Relay 1	Relay 2				
25		COM	output channel 2	E	0 V	input
				U1	110 V AC/DC	
28		NO		U2	240 V AC/DC	
26		NC	output channel 1	U3	400 V AC/DC	
18	NO			A1	+ / ~	
16	NC					
A2	- / ~		power supply	15	COM	output channel 1

D Anwendung / Application / Application / Applicazione / Aplicación / 应用



Werkseinstellung / Default Settings / Réglage d'usine / Impostazione di fabbrica / Ajuste de fábrica / 默认设置

Parameters	
SW1	both Relays activated
SW2	2x 1CO
SW3	locking inactive
SW4	alarm delay only upon alarm switch on

ITALIANO

L'ACT20P-VMR-1PH-H-P è un relé di monitoraggio adatto a una tensione continua o a una tensione alternata monofase.
L'apparecchio prevede due uscite relé indipendenti tra loro che attivano un allarme nel caso in cui la tensione superi o scenda al di sotto dei limiti preimpostati. L'allarme può essere impostato anche in modo da scattare dopo un tempo di ritardo regolabile.

Caratteristiche

- Configurazione manuale frontale tramite DIP switch, potenziometro e interruttore a rotazione
- Diverse funzioni di allarme: allarme con valore limite superiore/inferiore, allarme finestra
- Tempo di intervento e di allarme regolabile
- Indicazione degli stati operativi e dei guasti tramite LED frontali
- Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita 1, uscita 2 e alimentazione

A Montaggio e smontaggio

- A1 L'apparecchio può essere montato su una guida TS 35.
A2 Per lo smontaggio, sbloccare il piedino di fermo con un cacciavite.
A3 Collegamento del conduttore / Rilascio del conduttore

B Elementi di funzionamento e visualizzazione

DIP switch	Funzione	Posizione interruttore	
		OFF	ON
SW1	stati di funzionamento dei relé in condizioni normali dell'apparecchio	entrambi i relé sono attivati	entrambi i relé non sono attivati
SW2	funzione relé	2x 1CO	1x 2CO
SW3	bloccaggio	inattivo	attivo
SW4	ritardo di allarme	soltanto attivando l'allarme	attivando e disattivando l'allarme

Potenzio- metro	Descrizione
START (POT1)	tempo di intervento: 0...10 s
MAX (POT2)	valore limite di sovratensione: 70...120 % U _N
MIN (POT3)	valore limite di sottotensione: 50...100 % U _N
DELAY (POT4)	tempo di ritardo di allarme: 0...10 s
FUNCTION (POT5)	funzione di allarme: O (allarme di sovratensione), U (allarme di sottotensione), W (allarme finestra), W+L (allarme finestra + blocco automatico), U+L (allarme di sottotensione + blocco automatico), O+L (allarme di sovratensione + blocco automatico)

LED	off	on	lampeg- giante
MAX	nessun allarme di sovratensione	allarme di sovratensione	allarme di sovratensione con ritardo di allarme
MIN	nessun allarme di sottotensione	allarme di sottotensione	allarme di sottotensione con ritardo di allarme
PWR	dispositivo guasto	funzionamento senza guasti	tempo di intervento attivato
RLY	entrambi i relé non sono attivati	entrambi i relé sono attivati	soltanto un relé è attivato

Descrizione del funzionamento e spiegazione dei termini

L'apparecchio è corredato di tre ingressi di tensione con diversi campi di misura della tensione. Di questi, può essere messo in funzione un unico ingresso.

L'apparecchio è configurabile anche durante il funzionamento. Non è necessario un riavvio.

Tempo di intervento

Il tempo di intervento inibisce gli allarmi di guasto che potrebbero attivarsi nel caso di applicazione o di attivazione della tensione di alimentazione. Il potenziometro "START" consente di regolare la durata del tempo di intervento.

Ritardo di allarme

Il ritardo di allarme maschera i segnali di interferenza. La funzione di ritardo di allarme è impostabile con il DIP switch "SW4". Se l'interruttore è impostato su "OFF", il dispositivo funziona soltanto attivando l'allarme con un ritardo di allarme. Se l'interruttore è impostato su "ON", il dispositivo funziona attivando e disattivando l'allarme con un ritardo di allarme.

La durata del ritardo di allarme è impostabile utilizzando l'impostazione del potenziometro "DELAY".

Stati di funzionamento dei relé

Con il DIP switch "SW1" si imposta lo stato di funzionamento dei relé. Con l'interruttore in posizione "OFF" e l'apparecchio in condizioni normali vengono attivati entrambi i relé di commutazione (relé 1 e 2). Con l'interruttore in posizione "ON" e l'apparecchio in condizioni normali vengono disattivati entrambi i relé di commutazione (relé 1 e 2). Il funzionamento del relé è impostabile con il DIP switch "SW2". I relé funzionano dipendendo l'uno dall'altro quando l'interruttore è impostato su "ON" (1x 2CO). I relé funzionano senza dipendere l'uno dall'altro quando l'interruttore è impostato su "OFF" (2x 1CO).

Bloccaggio degli elementi di regolazione

Il DIP switch "SW3" (interruttore impostato su "ON") può essere utilizzato per bloccare gli elementi di regolazione ed impedire una regolazione accidentale.

Autobloccaggio (inglese "latching")

Le impostazioni di "DELAY" "O", "U" e "W" fanno sì che il dispositivo attivi un allarme per tutto il tempo in cui le condizioni di allarme persistono (assenza di blocco). La condizione di allarme del relé viene mantenuta (blocco) con le impostazioni "O+L", "U+L", e "W+L". Tale condizione può essere resettata soltanto riavviando il dispositivo.

ESPAÑOL

El ACT20P-VMR-1PH-H-P es un relé de control para corriente continua o corriente alterna monofásica.

El equipo dispone de dos salidas de relé independientes que generan una alarma en caso de que no se alcancen o se excedan los valores límite de tensión preajustados. La alarma también se puede configurar para activarse después de un retardo de tiempo ajustable.

Propiedades

- Configuración frontal manual a través del microswitch, el potenciómetro y el interruptor giratorio
- Diversas funciones de alarma: alarma de valor límite máximo/mínimo, ventana de alarma
- Retardo de conexión y alarma ajustable
- Indicación de estado de funcionamiento y de fallos mediante LED situados en el panel frontal
- Desconexión galvánica de 4 vías entre entrada, salida 1, salida 2 y alimentación

A Montaje y desmontaje

- A1 El equipo puede acoplarse a un carril portante TS 35.
A2 Para el desmontaje se desbloquea el pie de enclavamiento utilizando un destornillador.
A3 Conexión del conductor / Desconexión del conductor

B Elementos de operación e indicación

Micro-switch	Función	Posición del interruptor	
		OFF	ON
SW1	estados de funcionamiento de los relés con el equipo en estado normal	ambos relés están activados	ambos relés no están activados
SW2	función de relé	2x 1CO	1x 2CO
SW3	bloqueo	inactivo	activo
SW4	retardo de alarma	solo cuando se activa la alarma	cuando se enciende y se apaga la alarma

Potenció- metro	Descripción
START (POT1)	tiempo de retardo de conexión: 0...10 s
MAX (POT2)	valor límite de sobretensión: 70...120 % U _N
MIN (POT3)	valor límite de tensión baja: 50...100 % U _N
DELAY (POT4)	periodo de retardo de alarma: 0...10 s
FUNCTION (POT5)	función de alarma: O (alarma de sobretensión), U (alarma de baja tensión), W (ventana de alarma), W+L (ventana de alarma + autobloqueo), U+L (alarma de baja tensión + autobloqueo), O+L (alarma de sobretensión + autobloqueo)

LED	desacti- vado	activado	intermi- tente
MAX	sin alarma de sobretensión	alarma de sobretensión	alarma de sobretensión con retardo de alarma
MIN	sin alarma de baja tensión	alarma de baja tensión	alarma de baja tensión con retardo de alarma
PWR	dispositivo defectuoso	funcionamiento correcto	retardo de conexión activado
RLY	ambos relés no están activados	ambos relés están activados	solo hay un relé activado

Descripción del funcionamiento y terminología

El equipo dispone de tres entradas de tensión con diferentes rangos de tensión. Solo puede operarse una de las tres entradas.

La configuración del equipo también se puede efectuar durante el funcionamiento. No es necesario reiniciar el equipo.

Retardo de conexión

El retardo de conexión elimina las falsas alarmas que se pueden producir al aplicar o conectar la tensión de alimentación. Con el potenciómetro "START" se ajusta la duración del retardo de conexión.

Retardo de alarma

El retardo de alarma enmascara las señales de interferencia. La funcionalidad del retardo de alarma se puede fijar con el microswitch "SW4". Si el interruptor se establece en modo "OFF", el dispositivo solo funciona encendiendo la alarma con un retardo de alarma. Si el dispositivo se fija en modo "ON", el dispositivo opera encendiendo y apagando la alarma con un retardo de alarma. La duración del retardo de alarma se puede fijar usando la configuración del potenciómetro "DELAY".

Estados de funcionamiento de los relés

Con el microswitch "SW1" se ajusta el estado de servicio de los relés. Con el switch en posición "OFF", los dos relés de conmutación (relé 1 y 2) están activados si el equipo se encuentra en estado normal. Con el switch en posición "ON", los dos relés de conmutación (relé 1 y 2) están desactivados si el equipo se encuentra en estado normal. El funcionamiento de los relés se puede configurar con el microswitch "SW2". Los relés funcionan de manera dependiente entre sí cuando el interruptor está en modo "ON" (1x 2CO). Los relés funcionan de manera independiente cuando el interruptor está en modo "OFF" (2x 1CO).

Bloquear los elementos de configuración

El interruptor DIP "SW3" (interruptor en modo "ON") se puede utilizar para bloquear los elementos de configuración para que no se produzcan ajustes no intencionados.

Autobloqueo (inglés „latching“)

Los ajustes de "DELAY" "O", "U" y "W" hacen que el dispositivo active una alarma siempre que se sigan dando las condiciones de alarma (sin seguro). La condición de alarma del relé se mantiene (seguro) con la configuración "O+L", "U+L", y "W+L". La condición sólo puede restablecerse reiniciando el dispositivo.

Zh 中文(简体)

ACT20P-VMR-1PH-H-P 是用于直流电压或单相交流电压的监控继电器。
该设备有两个相互独立的继电器输出端，当超出/低于预设的电压上下限值时分别发出警报。也可设置为在一个可调节的延迟时间过去后才触发警报。

特性

- 手动前端配置通过DIP开关、电位计和旋转开关
- 各种警报功能：上下极限值警报、窗口警报
- 可调节的启动延迟和报警延迟
- 运行状态和错误显示通过前端LED
- 输入，输出1，输出2和电源之间的4路电流隔离

A 安装和拆卸

- A1 产品的设计能完美贴合 TS 35 DIN 导轨。
A2 装置的弹簧安装脚能卡扣至导轨。并可通过打开产品边缘的弹簧释放杆进行拆卸。
A3 正在连接导线 / 正在释放导线

B 控制及显示器

DIP 开关	功能	开关位置	
		OFF	ON
SW1	设备正常状态时的继电器工作状态	两个继电器均激活	两个继电器均未激活
SW2	继电器功能	2x 1CO	1x 2CO
SW3	锁定	未激活	激活
SW4	警报延迟	仅在警报接通时	在接通和关闭警报时

电位计	描述
START (POT1)	启动延迟时间: 0...10 s
MAX (POT2)	过电压极限值: 70...120 % U _N
MIN (POT3)	欠电压极限值: 50...100 % U _N
DELAY (POT4)	警报延迟时间: 0...10 s
FUNCTION (POT5)	警报功能: O (过电压警报), U (欠电压警报), W (窗口警报), W+L (窗口警报 + 自锁定), U+L (欠电压警报 + 自锁定), O+L (过电压警报 + 自锁定)

LED	关	开	闪烁
MAX	无过电压警报	过电压警报	带警报延迟的过电压警报
MIN	无欠电压警报	欠电压警报	带警报延迟的欠电压警报
PWR	设备故障	无故障运行	启动延迟已激活
RLY	两个继电器均未激活	两个继电器均激活	仅一个继电器激活

功能描述和概念释义

该设备有三个电压输入端，分别适用于不同的电压测量范围。只允许使用其中的一个输入端。

设备配置也可在工作过程中进行。无需重新启动。

启动延迟

对于供电电压接通或开启时可能出现的误报警，启动延迟功能可以将其忽略。使用 "START" 电位计对启动延迟的持续时间进行设置。

警报延迟

警报延迟屏蔽干扰信号。警报延迟功能可用DIP开关 "SW4" 进行设置。如果开关设置为 "关"，设备只通过接通带警报延迟的警报运行。如果设备设置为 "开"，设备通过接通和关闭带警报延迟的警报运行。警报延迟长度可使用电位计设置 "DELAY" 来设定。

继电器工作状态

使用 DIP 开关 "SW1" 调节继电器的工作状态。当开关位置位于 "OFF" 时，设备正常状态中的两个转换继电器（继电器 1 和 2）均被激活。当开关位置位于 "ON" 时，设备正常状态中的两个转换继电器（继电器 1 和 2）均被停用。继电器运行可用DIP开关 "SW2" 来设置。当开关设置为 "开"（1x 2CO）时，继电器相互关联地工作。当开关设置为 "关"（2x 1CO）时，继电器相互独立地工作。

锁定设置元素


DIP开关 "SW3"（开关设置为 "开"）可被用于锁定设置元素，以防其被意外改动。

自锁定（英文 "latching"）


"DELAY" 设置 "O"、"U" 和 "W" 促使设备在警报条件持续存在时触发一个警报（非解锁）。继电器警报状态通过 "O+L"、"U+L" 和 "W+L" 设置来维持（自锁定）。该状态只有通过重启设备才能被复位。

E Signalverläufe / Signal characteristics / Propriétés du signal / Proprietà del segnale / Características de la seña / 信号特征


Undervoltage alarm (U)



Overvoltage alarm (O)



Window alarm (W)



de DEUTSCH

E Signalverläufe

Unterspannungsalarm (U)

Das Gerät schaltet in den Alarmzustand, wenn sich die Messspannung nach Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit „DELAY“ unter dem eingestellten „MIN“ Grenzwert befindet. Sobald die Messspannung den eingestellten „MAX“ Grenzwert überschreitet, kehrt das Gerät in den Normalzustand zurück.

Überspannungsalarm (O)

Das Gerät schaltet in den Alarmzustand, wenn sich die Messspannung nach Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit „DELAY“ über dem eingestellten „MAX“ Grenzwert befindet. Sobald die Messspannung unter den eingestellten „MIN“ Grenzwert sinkt, kehrt das Gerät in den Normalzustand zurück.

Fensteralarm (W)

Das Gerät schaltet in den Alarmzustand, wenn sich die Messspannung nach Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit „DELAY“ über dem eingestellten „MAX“ Grenzwert befindet. Sobald die Messspannung unter den Grenzwert „MAX - 5 %“ sinkt, kehrt das Gerät in den Normalzustand zurück.

Das Gerät schaltet in den Alarmzustand, wenn sich die Messspannung nach Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit „DELAY“ unter dem eingestellten „MIN“ Grenzwert befindet. Sobald die Messspannung den Grenzwert „MIN + 5 %“ überschreitet, kehrt das Gerät in den Normalzustand zurück.

en ENGLISH

E Signal characteristics

Undervoltage alarm (U)

The device switches to alarm condition when the voltage measured is below the set "MIN" limit value after the alarm delay period "DELAY" has elapsed. The device returns to normal condition as soon as the voltage measured exceeds the "MAX" limit value.

Overvoltage alarm (O)

The device switches to alarm condition when the voltage measured exceeds the set "MAX" limit value after the alarm delay period "DELAY" has elapsed. The device returns to normal condition as soon as the voltage measured falls below the set "MIN" limit value.

Window alarm (W)

The device switches to alarm condition when the voltage measured exceeds the set "MAX" limit value after the alarm delay period "DELAY" has elapsed. The device returns to normal condition as soon as the voltage measured falls below the "MAX - 5 %" limit value.

The device switches to alarm condition when the voltage measured is below the set "MIN" limit value after the alarm delay period "DELAY" has elapsed. The device returns to normal condition as soon as the voltage measured exceeds the "MIN + 5 %" limit value.

fr FRANÇAIS

E Propriétés du signal

Alarme de sous tension (U)

L'appareil passe en condition d'alarme lorsque la tension mesurée est sous la limite « MIN », et une fois la temporisation d'alarme « DELAY » écoulée. L'appareil revient en condition normale dès que la tension mesurée dépasse la valeur limite « MAX ».

Alarme de surtension (O)

L'appareil passe en condition d'alarme lorsque la tension mesurée passe en dessous de la limite « MAX », et une fois la temporisation d'alarme « DELAY » écoulée. L'appareil revient en condition normale dès que la tension mesurée passe sous la valeur limite paramétrée « MIN ».

Alarme fenêtre (W)

L'appareil passe en condition d'alarme lorsque la tension mesurée passe en dessous de la limite « MAX », et une fois la temporisation d'alarme « DELAY » écoulée. L'appareil revient en condition normale dès que la tension mesurée passe sous la valeur limite paramétrée « MAX - 5 % ».

L'appareil passe en condition d'alarme lorsque la tension mesurée est sous la limite « MIN », et une fois la temporisation d'alarme « DELAY » écoulée. L'appareil revient en condition normale dès que la tension mesurée dépasse la valeur limite « MIN + 5 % ».

it ITALIANO

E Proprietà del segnale

Allarme di sottotensione (U)

Il dispositivo passa in condizione di allarme quando la tensione misurata risulta inferiore al valore limite impostato "MIN" una volta trascorso il tempo di ritardo di allarme "DELAY". Il dispositivo torna in condizioni normali non appena la tensione misurata supera il valore limite "MAX".

Allarme di sovratensione (O)

Il dispositivo passa in condizione di allarme quando la tensione misurata supera il valore limite impostato "MAX" una volta trascorso il tempo di ritardo di allarme "DELAY". Il dispositivo torna in condizioni normali non appena la tensione misurata scende al di sotto del valore limite impostato "MIN".

Finestra di allarme (W)

Il dispositivo passa in condizione di allarme quando la tensione misurata supera il valore limite impostato "MAX" una volta trascorso il tempo di ritardo di allarme "DELAY". Il dispositivo torna in condizioni normali non appena la tensione misurata scende al di sotto del valore limite impostato "MAX - 5 %".

Il dispositivo passa in condizione di allarme quando la tensione misurata risulta inferiore al valore limite impostato "MIN" una volta trascorso il tempo di ritardo di allarme "DELAY". Il dispositivo torna in condizioni normali non appena la tensione misurata supera valore limite impostato "MIN + 5 %".

es ESPAÑOL

E Características de la seña

Alarma de baja tensión (U)

El dispositivo pasa al estado de alarma cuando la tensión medida está por debajo del valor límite "MIN" después de que ha transcurrido el período de "DELAY" de la alarma. El dispositivo vuelve a su estado normal tan pronto como la tensión medida supera el valor límite "MAX".

Alarma de sobretensión (O)

El dispositivo pasa al estado de alarma cuando la tensión medida está por debajo del valor límite "MAX" después de que ha transcurrido el período de "DELAY" de la alarma. El dispositivo regresa al estado normal en cuanto la tensión descende por debajo del valor límite establecido "MIN".

Ventana de alarma (W)

El dispositivo pasa al estado de alarma cuando la tensión medida está por debajo del valor límite "MAX" después de que ha transcurrido el período de "DELAY" de la alarma. El dispositivo regresa al estado normal en cuanto la tensión descendiendo por debajo del valor límite "MAX - 5 %".

El dispositivo pasa al estado de alarma cuando la tensión medida está por debajo del valor límite "MIN" después de que ha transcurrido el período de "DELAY" de la alarma. El dispositivo regresa al estado normal tan pronto como la tensión medida supera el valor límite "MIN + 5 %".

zh 中文(简体)

E 信号特征

欠电压警报 (U)

测量到的电压低于设定的"MIN"下限值，且警报延迟时间"DELAY"已过去时，设备转换到警报状态。一旦测量到的电压超过"MAX"上限值，设备即回到正常状态。

过电压警报 (O)

测量到的电压超过设定的"MAX"上限值，且警报延迟时间"DELAY"已过去时，设备转换到警报状态。一旦测量到的电压低于"MIN"下限值，设备即回到正常状态。

窗口警报 (W)

测量到的电压超过设定的"MAX"上限值，且警报延迟时间"DELAY"已过去时，设备转换到警报状态。一旦测量到的电压低于"MAX - 5 %"极限值，设备即回到正常状态。

测量到的电压低于设定的"MIN"下限值，且警报延迟时间"DELAY"已过去时，设备转换到警报状态。一旦测量到的电压超过"MIN + 5 %"极限值，设备即回到正常状态。

DEUTSCH	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	中文(简体)	
Eingang	Input	Entrée	Ingresso	Entrada	输入	
Nenneingangsspannung, U _N	Rated input voltage, U _N	Tension nominale d'entrée, U _N	Tensione nominale d'ingresso, U _N	Tensión de entrada nominal, U _N	额定输入电压, U _N	U1: 110 V AC/DC U2: 240 V AC/DC U3: 400 V AC/DC
Spannungsmessbereich	Voltage measuring range	Plage de mesure de tension	Campo di misura della tensione	Rango de medición de tensión	电压测量范围	50...120 % x U _N
Max. Eingangsspannung	Max. input voltage	Tension d'entrée max.	Tensione d'ingresso max.	Tensión de entrada máx.	最大输入电压	500 V AC, 700 V DC
Frequenzbereich	Frequency range	Plage de fréquence	Gama di frequenze	Gama de frecuencia	频率范围	AC: 40...60 Hz (45...60 Hz for UL)
Eingangswiderstand	Input resistance	Résistance d'entrée	Resistenza d'entrata	Resistencia de entrada	输入阻抗	1 MΩ ±5 %
Hysteresese	Hysteresis	Hystérésis	Isteresi	Histéresis	磁滞	5 %
Überspannungsalarm (konfigurierbar)	Overvoltage alarm (configurable)	Alarme de surtension (configurable)	Allarme di sovratensione (configurable)	Alarma de sobretensión (configurable)	过电压警报 (可配置)	MAX = 70...120 % x U _N
Unterspannungsalarm (konfigurierbar)	Undervoltage alarm (configurable)	Alarme de sous tension (configurable)	Allarme di sottotensione (configurable)	Alarma de baja tensión (configurable)	欠电压警报 (可配置)	MIN = 50...100 % x U _N
Spannungsfenster (konfigurierbar)	Voltage window (configurable)	Fenêtre de tension (configurable)	Finestra di tensione (configurable)	Ventana de tensión (configurable)	电压窗口 (可配置)	MAX - MIN
Einstellbedingung	Settings	Réglages	Impostazioni	Ajustes	设置	MAX ≥ MIN + 5 %
Startverzögerungszeit (konfigurierbar)	Start delay time (configurable)	Durée de temporisation du démarrage (configurable)	Tempo di intervento (configurable)	Tiempo de retardo de conexión (configurable)	启动延迟时间 (可配置)	0...10 s
Alarmverzögerungszeit (konfigurierbar)	Alarm delay time (configurable)	Temporisation d'alarme (configurable)	Tempo di ritardo di allarme (configurable)	Tiempo de retardo de alarma (configurable)	报警延迟时间 (可配置)	0...10 s
Ausgang Relais	Output relay	Sortie relais	Uscita relè	Salida de relé	继电器输出	
Kontaktausführung (konfigurierbar)	Contact type (configurable)	Type de contact (configurable)	Esecuzione dei contatti (configurable)	Tipo de contacto (configurable)	触点类型 (可配置)	2x 1CO (SPDT) or 1x 2CO (SPDT)
Max. Schaltspannung/-strom	Max. switching voltage / current	Tension / Courant de commutation max.	Tensione / Corrente di commutazione max.	Tensión / Corriente de conmutación máx.	最大开关电压 / 电流	250 V AC / 5 A
Versorgung	Power supply	Alimentation	Alimentazione	Alimentación	电源	
Versorgungsspannung	Supply voltage	Tension d'alimentation	Tensione di alimentazione	Tensión de alimentación	电源电压	24...240 V AC/DC (-15 %/+10 %) AC: 40...60 Hz (45...60 Hz for UL)
Verlustleistung	Power consumption	Puissance dissipée	Potenza dissipata	Potencia de pérdida	功耗	≤ 2.2 W
Allgemeine Daten	General specifications	Caractéristiques générales	Dati generali	Datos generales	通用数据	
Genauigkeit (Messbereich)	Accuracy (measurement range)	Précision (étendue de mesure)	Precisione (campo di misura)	Precisión (rango de medición)	测量精度	3 % x U _N
Einstellgenauigkeit	Setting accuracy	Précision de réglage (exactitude de réglage)	Precisione di regolazione	Precisión de ajuste (exactitud de ajuste)	设置精度	5 % x U _N
Wiederholgenauigkeit	Repeatability	Répétabilité	Ripetibilità	Repetibilidad	重复精度	2 % x U _N
Temperaturkoeffizient	Temperature coefficient	Coefficient de température	Coefficiente termico	Coefficiente de temperatura	温度系数	350 ppm/K
Sprungantwortzeit	Step response time	Temps de réponse à un échelon	Tempo di risposta all'impulso	Tiempo de respuesta gradual	步进响应时间	≤ 200 ms
Anlaufzeit	Start-up period	Période de démarrage	Tempo di avvio	Periodo de arranque	启动时间	≤ 50 ms
Höhe x Breite x Tiefe	Height x Width x Depth	Hauteur x Largeur x Profondeur	Altezza x Larghezza x Profondità	Altura x Ancho x Profundidad	高 x 宽 x 深	113.6 x 22.5 x 119.2 mm
Schutzart	Protection degree	Indice de protection	Grado di protezione	Tipo de protección	防护等级	IP20
Gewicht max.	Weight max.	Masse max.	Peso max.	Peso máx.	最大重量	210 g
Leitungsquerschnitt (Nenn./min./max.)	Wire size (nom./min./max.)	Section du conducteur (nom./min./max.)	Sezione del cavo (nom./min./max.)	Sección recta de cable (nom./min./máx.)	导线尺寸 (标称 / 最小 / 最大)	2.5 / 0.5 / 2.5 mm² (AWG 26...14)
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions	Conditions ambiantes	Condizioni ambientali	Condiciones ambientales	环境条件	
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	环境温度	-25...+65 °C
Lagertemperatur	Storage temperature	Température de stockage	Temperatura stoccaggio	Temperatura de almacenamiento	贮存温度	-40...+85 °C
Relative Feuchtigkeit (keine Betauung)	Relative humidity (non-condensation)	Humidité relative (pas de condensation)	Umidità relativa (senza rugiada)	Humedad relativa (sin condensación)	相对湿度 (无冷凝)	5...90 % @ T _a = 40 °C
Isolationskoordination	Insulation coordination	Coordination de l'isolement	Coordinamento degli isolamenti	Coordinación de aislamiento	绝缘配合	
Isolationsspannung, Eingang–Ausgang, Eingang–Versorgung / Ausgang 1–Ausgang 2, Ausgang–Versorgung	Isolation voltage, input–output, input–supply / output 1–output 2, output–supply	Tension d'isolement, entrée–sortie, entrée–alimentation / sortie 1–sortie 2, sortie–aimentation	Tensione di isolamento, ingresso–uscita, ingresso–alimentazione / uscita 1–uscita 2, uscita–alimentazione	Tensión de aislamiento, entrada–salida, entrada–alimentación / salida 1–salida 2, salida–alimentación	隔离电压, 输入–输出, 输入–电源 / 输出1–输出2, 输出–电源	2 kV / 1.5 kV
Bemessungsspannung, Eingang–Ausgang, Eingang–Versorgung / Ausgang 1–Ausgang 2, Ausgang–Versorgung	Rated voltage, input–output, input–supply / output 1–output 2, output–supply	Tension nominale, entrée–sortie, entrée–alimentation / sortie 1–sortie 2, sortie–aimentation	Tensione nominale, ingresso–uscita, ingresso–alimentazione / uscita 1–uscita 2, uscita–alimentazione	Tensión de medición, entrada–salida, entrada–alimentación / salida 1–salida 2, salida–alimentación	额定电压, 输入–输出, 输入–电源 / 输出1–输出2, 输出–电源	500 V AC / 300 V AC
Stehstoßspannung, Eingang–Ausgang, Eingang–Versorgung / Ausgang 1–Ausgang 2, Ausgang–Versorgung	Impulse withstand voltage, input–output, input–supply / output 1–output 2, output–supply	Tension de tenue aux chocs, entrée–sortie, entrée–alimentation / sortie 1–sortie 2, sortie–aimentation	Tensione impulsiva massima, ingresso–uscita, ingresso–alimentazione / uscita 1–uscita 2, uscita–alimentazione	Sobretensión de choque fijo, entrada–salida, entrada–alimentación / salida 1–salida 2, salida–alimentación	冲击耐受电压, 输入–输出, 输入–电源 / 输出1–输出2, 输出–电源	4 kV / 2.5 kV (1.2/50 µs)
Verschmutzungsgrad	Pollution severity	Degré de pollution	Grado di lordura	Índice de contaminación	污染等级	2
Überspannungskategorie	Overvoltage category	Classe de surtension	Categoria di sovratensione	Categoría de sobretensión	过压等级	II
Normen	Standards	Normes	Norme	Normas	适用标准	
Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln gemäß	Electronic equipment for use in power installations in accordance with	Équipement électronique utilisé dans les installations de puissance selon	Apparecchiature elettroniche da usare in installazioni alimentate a corrente secondo	Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia según	供电力安装的设备	EN 50178
EMV	EMC	CEM	CEM	EMC	EMC	IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61326-1
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte	Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire	Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio	用于测量, 控制和实验室使用的电气设备的安全要求	UL 61010-1