



## Produktkonsolidierung RIDERSERIES RCI Relais

Sehr geehrte Damen und Herren!

hiermit informieren wir Sie darüber, dass die unten aufgeführten Artikel geändert werden. Bitte geben Sie diese Produktinformation nur an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

### 1. Allgemeiner Überblick

---

Art der Maßnahme: ☒ PCN ☐ PDN ☒ Kurzfristige Aktion (<6 Monate)

**Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:**

- |                                                                  |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix              | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure                               |
| <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen    | <input checked="" type="checkbox"/> andere                           |
- 

### 2. Allgemeine Information

---

Technologischer Wandel, Ökologischen Handeln und wettbewerbsfähige Versorgungssicherheit erfordern zeitweise Produktanpassungen oder gar Konsolidierungen.

Alle erwähnten Änderungen wurden vorgenommen, um unser kontinuierliches Engagement für kontinuierliche Verbesserung und kontinuierliche Produktentwicklung zu unterstützen.

---

### 3. Verfügbarkeit

---

- |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| • Start der Produktion (Start of Production - SoP): | 08.06.2007 |
| • Zeitpunkt der Anpassung:                          | 18.05.2022 |

Lieferungen in denen die vorherigen und neuen Varianten vermischt werden, können wir leider nicht vermeiden.

## 4. Produktgegenüberstellung

Folgende Anpassungen wurden an den Produkten vorgenommen:

- Umstellung der Bedruckung von Tampondruck auf Laserdruck
- Farbliche Kennzeichnung der Spulenspannung:
  - o Entfällt bei den Varianten ohne Prüftaste
  - o Erfolgt über die Farbe der Prüftaste bei den Varianten mit Prüftaste (AC: rot / DC: blau)

Die Anpassung hat keine Auswirkungen auf die Performance oder die technischen Daten der Produkte. Es handelt sich ausschließlich um eine visuelle Anpassung.

### Varianten ohne Prüftaste:

Vorher:



Neu:




### Variante mit Prüftaste:

Vorher:



Neu:



---

**5. Betroffene Produkte**

---

Folgende Produkte sind von dieser Anpassung betroffen:

| Art.-Bez. | Art.-Nr    |
|-----------|------------|
| RCI314012 | 8869800000 |
| RCI314024 | 8869810000 |
| RCI314048 | 8869820000 |
| RCI314110 | 8869830000 |
| RCI314524 | 8869840000 |
| RCI314615 | 8869850000 |
| RCI314730 | 8869860000 |
| RCI374012 | 8869950000 |
| RCI374024 | 8869960000 |
| RCI374524 | 8869990000 |
| RCI374730 | 8870010000 |
| RCI314AB2 | 8870090000 |
| RCI314AC4 | 8870100000 |
| RCI314AE8 | 8870110000 |
| RCI314BB0 | 8870120000 |
| RCI314R24 | 8870130000 |
| RCI314S15 | 8870140000 |
| RCI314T30 | 8870150000 |
| RCI374AB2 | 8870240000 |
| RCI374AC4 | 8870250000 |
| RCI374AE8 | 8870260000 |
| RCI374BB0 | 8870270000 |
| RCI374R24 | 8870280000 |
| RCI374S15 | 8870290000 |
| RCI374T30 | 8870300000 |

| Art.-Bez. | Art.-Nr    |
|-----------|------------|
| RCI424AB2 | 8870170000 |
| RCI424AC4 | 8870180000 |
| RCI424AE8 | 8870190000 |
| RCI424BB0 | 8870200000 |
| RCI424R24 | 8870210000 |
| RCI424S15 | 8870220000 |
| RCI424T30 | 8870230000 |
| RCI484AB2 | 8870310000 |
| RCI484AC4 | 8870320000 |
| RCI484AE8 | 8870330000 |
| RCI484BB0 | 8870340000 |
| RCI484R24 | 8870350000 |
| RCI484S15 | 8870360000 |
| RCI484T30 | 8870370000 |
| RCI424012 | 8869870000 |
| RCI424024 | 8869890000 |
| RCI424048 | 8869900000 |
| RCI424110 | 8869910000 |
| RCI424524 | 8869920000 |
| RCI424615 | 8869930000 |
| RCI424730 | 8869940000 |
| RCI484012 | 8870020000 |
| RCI484024 | 8870030000 |
| RCI484048 | 8870040000 |
| RCI484110 | 8870050000 |
| RCI484524 | 8870060000 |
| RCI484615 | 8870070000 |
| RCI484730 | 8870080000 |

---

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um einen Übergang so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro. Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect**