

Technische Änderung für Y-Verteiler (1881710000 - SAI-Y-5S M12/M12 2BO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Y-Verteiler **1881710000** - SAI-Y-5S M12/M12 2BO wird geändert.

Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitteilung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

1. Allgemeiner Überblick

Art der Änderung: ☒ kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)
☐ normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- | | |
|--|--|
| ☐ Software / Firmware Bugfix | ☐ Lieferstopp durch Lieferanten |
| ☐ Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | ☐ Force majeure |
| ☒ Produktverbesserung | ☐ andere |

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:



Einsatz von bleifreien Einzelkomponenten

2. Allgemeine Information

Als Gewindehülsen wurden bislang bleihaltige Varianten eingesetzt. Um die Produkte nachhaltig zu gestalten, wird das Konzept auf eine bleifreie Version umgestellt.

3. Änderungsdetails

Bislang wurde für die Gewinderinge des betroffenen Artikels ein bleihaltiges Material verwendet. Im Zuge der Umstellung werden diese auf ein bleifreies Material umgestellt, sodass die Produkte der RoHS-Richtlinie ohne Ausnahme 6c entsprechen. Durch die Änderung ergeben sich Abweichungen in den Abmaßen zu dem bestehenden Artikel. Alle weiteren technischen Spezifikationen bleiben identisch.

Altes Design	Neues Design
	
Hinweis: die beiden Dorne für die Sicherstellung des Abstandes bei der Montage sind nicht dargestellt, bleiben im neuen Design weiterhin bestehen und sind maßlich unverändert!	

4. Betroffene Produkte

Der Artikel **1881710000** - SAI-Y-5S M12/M12 2BO ist von der Umstellung betroffen.

5. Zeitplan

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, dass die Änderung voraussichtlich ab Q4 2024 in der Produktion umgesetzt wird. Aufgrund von bestehenden Lagerbeständen kann es zu Lieferungen der alten Version oder Mischlieferungen kommen.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdaten der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

www.weidmueller.com

in    