

(de) DEUTSCH (en) ENGLISH (fr) FRANÇAIS (it) ITALIANO (es) ESPAÑOL

Eingang	Input	Entrée	Ingresso	Entrada	8937980000
Eingangsspannung	Input voltage	Tension d'entrée	Tensione d'ingresso	Tensión de entrada	24 V DC ±20 %
Ausgang	Output	Sortie	Uscita	Salida	
Schaltspannung	Switching voltage	Tension de commutation	Tensione di commutazione	tensión máxima de conexión	5...48 V DC
Dauerstrom	Continuous current	Courant permanent	Corrente permanente	Intensidad permanente	500 mA
Max. Schaltfrequenz	Max. switching frequency	Fréquence de commutation max.	Frequenza di commutazione max.	Frecuencia máx. de conmutación	1 kHz
Allgemeine Daten	General Data	Caractéristiques générales	Dati generali	Datos generales	
Höhe x Breite x Tiefe	Height x Width x Depth	Hauteur x Largeur x Profondeur	Altezza x Larghezza x Profondità	Altura x Ancho x Profundidad	88.1 x 6.1 x 97 mm
Schutzzart	Degree of protection	Degré de protection	Grado di protezione	Tipo de protección	IP20
Leiterquerschnitt (Nenn./Min./Max.)	Wire cross-section (nom./min./max.)	Section du conducteur (nom./min./max.)	Sezione del conduttore (nom./min./max.)	Sección del conductor (nom./mín./máx.)	2.5 / 0.5 / 4 mm ²
Abisolierlänge	Stripping length	Longueur de dénudage	Lunghezza di spallatura	Longitud de desaislado	7 mm
Anzugsdrehmoment	Tightening torque	Couple de raccordement	Coppia di serraggio	Par de apriete	≤ 0.6 Nm
Gewicht (ca.)	Weight (approx.)	Poids (env.)	Peso (ca.)	Peso (aprox.)	34 g
Zulassungen	Approvals	Agréments	Omologazioni	Homologaciones	cULUS, DNV-GL, EAC
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions	Conditions ambiantes	Condizioni ambientali	Condiciones del entorno	
Umgebungs-temperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	-25...+60 °C
Lagertemperatur	Storage temperature	Température de stockage	Temperatura di magazzinaggio	Temperatura de almacenamiento	-40...+60 °C
Relative Feuchtigkeit (keine Betauung)	Relative humidity (non-condensation)	Humidité relative (pas de condensation)	Umidità relativa (senza condensa)	Humedad relativa (sin condensación)	5...95 % @ T _A = 40 °C

(de) Bedienungsanleitung

MICROOPTO
Halbleiterrelais

(en) Operating instructions

MICROOPTO
Solid-state relay

(fr) Mode d'emploi

MICROOPTO
Relais statiques

(it) Istruzioni per l'uso

MICROOPTO
Relé a stato solido

(es) Instrucciones de empleo

MICROOPTO
Relés de estado sólidoMOS 24VDC/5-48VDC 0,5A...
....8937980000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Kingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Weidmüller Ltd.
Centurion Court Office Park
Meridian East, Leicester, LE19 1TP

2464910000/02/04-2022

LISTED
IND.CONST.SWITCH
3Y7

(de) Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden, die mit den nationalen und internationalen Gesetzen, Vorschriften und Standards vertraut ist.

GEFAHR
 Vor allen Arbeiten ist das Gerät spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

WARNUNG
 Das Gerät muss in elektrischen Betriebsmittelräumen oder in geschlossenen Gehäusen (z. B. Schaltschrank) installiert werden.

HINWEIS
 Achten Sie beim Anschließen des Gerätes auf die richtige Polarität.
Sorgen Sie für eine wirksame Schutzbeschaltung der Ein- und Ausgänge des Gerätes.
Das Gerät darf nicht geöffnet, verändert oder umgebaut werden.

Entsorgung

Beachten Sie die Hinweise zur sachgerechten Entsorgung des Produkts. Die Hinweise finden Sie auf www.weidmueller.com/disposal.



Disposal

Observe the notes for proper disposal of the product. You can find the notes here: www.weidmueller.com/disposal.



Mise au rebut

Respetez les consignes pour une élimination correcte du produit. Vous pouvez trouver les consignes ici : www.weidmueller.com/disposal.



NOTICE

When connecting the device, make sure the polarity is correct.

Ensure an effective protective suppressor circuit for the device's inputs and outputs.

The device must not be opened, modified or converted.

AVIS

Lors du raccordement de l'appareil, assurez-vous que la polarité est correcte.

Prévoyez un circuit de protection efficace des entrées et sorties de l'appareil.

Il est interdit d'ouvrir, de modifier ou de transformer l'appareil.

AVVISO

Prestare attenzione alla polarità corretta al momento di collegare il dispositivo.

Accertarsi dell'efficacia del circuito di sicurezza sugli ingressi e uscite dell'apparecchio.

Non aprire, modificare o alterare l'apparecchio.

AVISO

Cuando conecte el equipo, asegúrese de que la polaridad es correcta.

Deberá suministrar un circuito de protección efectivo de las entradas y salidas del equipo.

El dispositivo no se podrá abrir, modificar ni convertir.

Smaltimento

Rispettare le indicazioni sullo smaltimento corretto del prodotto. Le indicazioni sono riportate qui: www.weidmueller.com/disposal.

Eliminación

Tenga en cuenta las notas del producto acerca de los procedimientos correctos de eliminación. Estas notas están disponibles aquí: www.weidmueller.com/disposal.

A Montage und Demontage / Mounting and demounting / Montage et démontage / Montaggio è smontaggio / Montaje y desmontaje




Abb. / Fig. A1





Abb. / Fig. A2

B Anschlussbelegung / Electrical connections / Raccordements / Assegnazione dei collegamenti / Asignación de conexión



DEUTSCH

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das MICROOPTO-Halbleiterrelais dient zur galvanischen Trennung und zum Schalten (plussschaltend) von Gleichspannungen im Bereich zwischen 5 V und 48 V. Der Ausgang ist als elektronischer Wechsler ausgeführt, mit dem Lasten bis 500 mA geschaltet werden können.

Montage und Demontage

- Rasten Sie das Gerät auf eine TS35 Tragschiene (Abb. A1).
- Setzen Sie an Anfang und Ende jeder Klemmenleiste einen Endwinkel. Speziell bei Vibrationsbelastung empfehlen wir den Endwinkel WEW 35/2 (Bestellnummer 1061210000).
- Demontieren Sie das Gerät, indem Sie den Rastfuß mit einem Schraubendreher entriegeln (Abb. A2).

ITALIANO

Uso previsto

Il relè a stato solido MICROOPTO è utilizzato per la separazione galvanica e la commutazione (commutazione positiva) delle tensioni continue nell'intervallo compreso tra 5 V e 48 V. L'uscita è realizzata come contatto di scambio elettronico in grado di commutare carichi fino a 500 mA.

Montaggio è smontaggio

- Appoggiare l'apparecchio su una guida TS35 (fig. A1).
- Applicare all'inizio e alla fine di ciascuna morsettiera un terminale di fissaggio. In particolare in caso di vibrazioni, consigliamo il terminale di fissaggio WEW 35/2 (Nr. Cat. 1061210000).
- Smontare l'apparecchio sbloccando il piede di bloccaggio con un cacciavite (fig. A2).

ENGLISH

Intended use

The MICROOPTO solid-state relay is used for galvanic isolation and (plus-) switching of DC voltages in the range 5 V to 48 V. The output is designed as an electronic CO contact that can be used to switch loads of up to 500 mA.

Mounting and demounting

- Clip the device on to a TS35 terminal rail (Fig. A1).
- Place an end bracket at the start and end of each terminal strip. We recommend the WEW 35/2 end bracket (order number 1061210000) particularly when exposed to vibration loads.
- Dismantle the device by releasing the clip-in foot using a screwdriver (Fig. A2).

ESPAÑOL

Uso previsto

El relé de estado sólido MICROOPTO permite la separación galvánica y la commutación (comutación a positivo) de corrientes continuas en un rango entre 5 V y 48 V. La salida está realizada como contacto comutado electrónico, con el que pueden comutarse cargas de hasta 500 mA.

Montaje y desmontaje

- Encaje el equipo en una guía de montaje TS35 (fig. A1).
- Coloque en el inicio y el final de cada regleta de bornes un ángulo de fijación lateral. Recomendamos, en particular en caso de cargas vibratorias, el ángulo de fijación lateral WEW 35/2 (código 1061210000).
- Desmonte el equipo desenclavando con un destornillador el pie de enclavamiento (fig. A2).

FRANÇAIS

Utilisation prévue

Le relais statique MICROOPTO sert à l'isolation galvanique et à la commutation (PNP) de tensions continues dans la plage comprise entre 5 V et 48 V. La sortie prend la forme d'un inverseur électrique qui permet de commuter des charges jusqu'à 500 mA.

Montage et démontage

- Encluez l'appareil sur un rail profilé TS35 (fig. A1).
- Placez une équerre de blocage au début et à la fin de chaque barrette de raccordement. En cas d'exposition particulière aux vibrations, nous recommandons l'équerre de blocage WEW 35/2 (n° de commande 1061210000).
- Démontez l'appareil en déverrouillant le pied encliquetable avec un tournevis (fig. A2).