

Technische Änderung zu SAI M8 Line Verteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

die unten aufgeführten Produkte unterliegen einer Produktänderung und werden nach einer Übergangszeit in einer geänderten Fassung geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und gegebenenfalls an Ihre Kunden weiter. Diese Produktänderung ist das Ergebnis unseres stetigen Engagements unsere Produkte für Sie kontinuierlich zu verbessern.

1. Ausgangssituation

- Die SAI M8 Line Verteiler haben ein graues Gehäuse aus dem Kunststoff Pocan.
- Der Kontaktträger wurde aus dem schwarzen Kunststoff Pocan gefertigt.
- Der Verguss auf der Unterseite war bisher schwarz und als Spiegelverguss ausgeführt.
- Die Rastnasen der Beschriftungs-Markierer sind asymmetrisch angeordnet.

2. Technische Änderung


- Der Kunststoff für das Gehäuse wird durch schwarzes Pocan ersetzt.
- Der Kunststoff der Kontaktträger wird auf graues Pocan umgestellt.
- Der Verguss auf der Unterseite wird zukünftig naturbelassen und nicht mehr als Spiegelverguss ausgeführt. Geringe Einfallstellen auf der Rückseite des Verteilers sind möglich. Diese haben keinen Einfluss auf die technischen Daten.
- Die Rastnasen der neuen Markierer sind symmetrisch angeordnet.

Alle weiteren technischen Spezifikationen der Verteiler bleiben identisch.

Alte Version



Neue Version



3. Grund der Änderung

- Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage sehen wir uns gezwungen die Produktverfügbarkeit zu priorisieren. Demnach wechseln wir zum einen auf das schwarze Pocan als Gehäusematerial und zum anderen von dem schwarzen-Verguss auf einen naturbelassenen -Verguss, um unsere Lieferfähigkeit bestmöglich sicherzustellen.
- Der symmetrische Markierer lässt sich leichter montieren, da ein Verdrehen nicht möglich ist. Hierdurch wird die Montage der Markierer vereinfacht.

4. Zeitplan/Verfügbarkeit

Die Umstellung wird voraussichtlich Ende Q2 2022 durchgeführt werden.

Nach der Umstellung kann es zu Mischlieferungen von alten und neuen Produkten kommen.

Da die technischen Spezifikationen und Handhabung identisch sind, können beide Verteiler ohne Einschränkungen gleichwertig eingesetzt werden.

5. Betroffene Artikel

In der nachfolgenden Tabelle sind alle betroffenen Artikelnummern aufgeführt:

Artikelnummer	Bezeichnung
1022870000	SAI-6-S 3P M8 L OL SO
1051760000	SAI-4-S 3P M8 L OL
1057720000	SAI-6-S 3P M8 L SL
1116330000	SAI-8-S12 3P M8 L OL
1179330000	SAI-8-F 3P M8 L 15M
1234890000	SAI-12-F 3P M8 L 15M
1449400000	SAI-4-S12 M8 L 1:1
1484470000	SAI-10-S8 3PM8 L SO2
1484730000	SAI-4-F4P M8L5U M12S12O
1504510000	SAI-10-F 3P M8 L 3M
1512830000	SAI-8-F 3P M8 7.0U NPN
1525480000	SAI-4-S 3P M8 L NPN
1529470000	SAI-10-F 4P M8 L 5M-12P
1548110000	SAI-8-S12 3P M8 L NPN
1784570000	SAI-8-F 4P M8 PUR 10M
1784580000	SAI-8-F 4P M8 PUR 5M
1784590000	SAI-4-F 4P M8 PUR 10M
1784600000	SAI-4-F 4P M8 PUR 5M
1784610000	SAI-8-F 3P M8 PUR 10M
1784620000	SAI-8-F 3P M8 PUR 5M
1784630000	SAI-4-F 3P M8 PUR 10M
1784640000	SAI-4-F 3P M8 PUR 5M
1828610000	SAI-8-F 4P M8 L 10M
1828620000	SAI-8-F 4P M8 L 5M
1828630000	SAI-12-F 3P M8 L 10M

Artikelnummer	Bezeichnung
1828640000	SAI-12-F 3P M8 L 5M
1828650000	SAI-10-F 3P M8 L 10M
1828660000	SAI-10-F 3P M8 L 5M
1828670000	SAI-8-F 3P M8 L 10M
1828680000	SAI-8-F 3P M8 L 5M
1828690000	SAI-6-F 3P M8 L 10M
1828700000	SAI-6-F 3P M8 L 5M
1828710000	SAI-4-F 3P M8 L 10M
1828720000	SAI-4-F 3P M8 L 5M
1828730000	SAI-6-S 3P M8 L
1828740000	SAI-4-S 3P M8 L
1849670000	SAI-6-F 4P M8 L 10M
1849680000	SAI-4-F 4P M8 L 5M
1849690000	SAI-4-F 4P M8 L 10M
1849700000	SAI-6-F 4P M8 L 5M
1871680000	SAI-8-S12 3P M8 L
1877950000	SAI-10-S12 3P M8 L
1906200000	SAI-12-F 3P M8 0.5M
1932380000	SAI-6-S 3P M8 L OL
2011360000	SAI-10-F 3P M8 L 10MNPN
2512390000	SAI-4-S-3P-M8L-M12-LOG
2512800000	SAI-4-S-3P-M8L-M12-2AND
2512810000	SAI-8-S-3P-M8L-M12-LOG
2512820000	SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND

6. Daten

Nummer Produktänderungsmitteilung: PCN-PB44-20211208-00-A
Veröffentlicht am: 08.12.2021
Gültigkeit: bis auf Weiteres
Revisionsnummer: 00

Wir hoffen, dass die Änderungen Ihrem Unternehmen zugutekommen und Sie nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden und entschuldigen uns im Falle von Unannehmlichkeiten. Bitte seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diesen Produktwechsel so reibungslos wie möglich mit minimalen oder keinen Geschäftsunterbrechungen zu erreichen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: www.weidmueller.com/contact

Details zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch auf unserer Webseite unter dem folgenden Link: <http://www.weidmueller.de/de/service/online-support-und-downloads/product-change-notification>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26, 32758 Detmold

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**